



CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA

D.O.M 41 Fecha 24.05.2017.-

El director de Obras Municipales suscribe y certifica que la propiedad **ROL DE AVALUO N° 3139-7** ubicada en **CERRO TRONADOR N° 691 Villa las Araucarias** destinada a **VIVIENDA** de propiedad de...**INGRID VEGA CID.**

Comprobadas las recepciones parciales de sus instalaciones, reconocidas las participaciones profesionales, efectuadas las inspecciones municipales reglamentarias y contando con la aceptación del propietario ha sido recibida conforme, por lo cual se otorga el presente certificado de recepción definitiva.

- 1) Corresponde a permiso de **OBRA MENOR N° 77** de fecha **11.08.2015.-**
- 2) La Obra puede ser acogida a los respectivos beneficios, por cumplir con las exigencias técnicas, de la(s) ley(es) especial(es) siguiente(s). **D.F.L. N° 2.-**
- 3) La superficie recepcionada es de **10,80 m2.**
- 4) El presente certificado corresponde a la obra **TOTAL/terminada.....**

Observaciones: La superficie construida queda de 65,50 m2.



Derecho de Certificación:

\$ 18.659.-

MMC. / RBA. /fme.