



CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA

D.O.M 50 Fecha **06.06.2017.-**

El director de Obras Municipales suscribe y certifica que la propiedad **ROL DE AVALUO N° 2409-7** ubicada en **CALLE 1 N° 17 Villa Santo Domingo** destinada a **VIVIENDA** de propiedad de...**MARIA DEL CARMEN VERGARA OTAROLA.**

Comprobadas las recepciones parciales de sus instalaciones, reconocidas las participaciones profesionales, efectuadas las inspecciones municipales reglamentarias y contando con la aceptación del propietario ha sido recibida conforme, por lo cual se otorga el presente certificado de recepción definitiva.

- 1) Corresponde a permiso de **OBRA MENOR N° 13** de fecha **23.05.2016.-**
- 2) La Obra puede ser acogida a los respectivos beneficios, por cumplir con las exigencias técnicas, de la(s) ley(es) especial(es) siguiente(s). **D.F.L. N° 2.-**
- 3) La superficie recepcionada es de **12,00 m2.**
- 4) El presente certificado corresponde a la obra **TOTAL/terminada.....**

Observaciones: La superficie construida queda de 57,02 m2.


MARCO MUNOZ CASTRO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Derecho de Certificación:

\$ 18.696.-

MMC. / CPB. /fme.